	Červen 2026, 90188/2026/OŽP/BI						
	Druh dřeviny	**ks/plocha m2**	**Pozemek, popř. lokalita**	**Obvod kmene*(**	**Platnost povolení -do**	**Odůvodnění**	**Náhradní výsadba**
1	Javor stříbrný	1	515/36 Březové Hory, Pod Haldou	166	31.12.2026	Podle tahové zkoušky je strom na hranici havarijního stavu, s doporučením bezodkladného odstranění. Strom vykazuje kriticky oslabenou kmenovou základnu v důsledku rozsáhlé otevřené dutiny	2x javor

Srpen 2026 Číslo spisu MěUPB 101441/2026/OZP/BI

	Druh dřeviny	**ks/plocha m²**	**Pozemek, popř. lokalita**	**Obvod kmene*(**	**Platnost povolení -do**	**Odůvodnění**	**Náhradní výsadba**
1	Bříza bělokorá	1	715/55 Březové Hory, Komenského	106+97+75	31.3.2028	Vícekmen je suchý	1x javor červený
2	Javor horský	1	5052 Březové Hory Rožmitálská	147		Strom je téměř suchý, odumírá	3 x kaštanovník
3	Bříza bělokorá	1	690/6 Březové Hory Žežická	100		Bříza je suchá	2 x břestovec
4	Jasan ztepilý	7	3218 Příbram Na Stezce	106-153		Stromy jsou suché	7 x dub letní
5	Bříza bělokorá	1	521/75 Březové Hory Žežická	93		Suchý strom	2x Prunus serrulata
6	Javor mléč	1	515/78 Březové Hory, Polit. vězňů	113		Strom má většinu větví suchou, postupně odumírá	1x lípa velkolistá
7	Líska turecká	3	515/112 Březové Hory, Gen Kholla	vícekmeny		Stromy jsou suché	3x dub pýřitý

8	Hloh jednosemenný	1	604/1 Březové Hory, J.A.Alise	69, součást stromořadí		Suchý strom	NV bude vysazena při obnově náměstí
9	Javor mléč	2	515/180 Březové Hory, Polit. vězňů	87,98		Stromy jsou suché	2x javor babyka

*(Měřeno ve výšce 130 cm nad zemí

1 

2 

3



4



5



6



7



8





9

Září 2026 Číslo spisu MěUPB 149700/2026/OZP/DUS

	Druh dřeviny	ks/plocha m_2	Pozemek, popř. lokalita	Obvod kmene*(	Platnost povolení -do	Odůvodnění	Náhradní výsadba
1	Lípa velkolistá	2	515/42 k.ú. Březové Hory, 28. října	72,94, stromořadí	31.3,2029	Stromy jsou téměř suché	2x lípa
2	Smrk ztepilý	1	596/1 k.ú. Březové Hory	106		Smrk má ulomený vrchol, pomalu usychá, jeho stabilita je zhoršená, zasahuje do vozovky i k domu, nevhodně vysazená dřevina	ne
3	Smrk pichlavý	1	2775/1 k.ú. Příbram, Čs. armády	188		Smrk je z poloviny suchý, suché větve se odlamují a padají do prostoru kolem zastávky	2x jedlovec kanadský
4	Bříza bělokorá	1	515/80 k.ú. Březové Hory, Polit. Vězňů	128		Bříza má příliš nakloněný kmen a výrazně zhoršenou stabilitu, dle pasportu určena ke kácení	515/80 2x jeřáb muk, 1x parocie, 1x zmarlika
5	Jeřáb ptačí	1	479/14 k.ú. Březové Hory, Pod Čertovým pah.	91		Jeřáb je suchý	2x hloh
6	topoly	15	362/1 k.ú. Žežice	66-98, stromořadí		Stromy jsou ve špatném zdravotním stavu, většina je suchá, ostatní postupně odumírají, suché větve padají na vozovku i do areálu hřiště	15x javor červený
7	Javor klen	1	2330/1 k.ú. Příbram, Průběžná	185		Strom byl určen k ořezu, ale po ulomení další kosterní větve bude z bezpečnostních důvodů pokácen, má prasklé nestabilní	2x jerlín
						větvení, infekce postupuje kmenem a hrozí selhání stromu	
8	Jasan ztepilý	2	1483/ k.ú. Příbram, K Mýtu	100, 166		Jeden úmyslně poškozený jasan odumřel , druhý je na patě kmene poškozen dřevokaznou houbou, kosterní větve jsou suché, zbytek koruny není již vitální, nelze ošetřit	2x kaštanovník

9	Zapojený porost náletových dřevin	1	2825/1 k.ú. Příbram	80 m2		Odstranění porostu mezi domy, vyčištění pozemku	ne
10	Jírovec maďal	1	141/2 k.ú. Kozičín	194		Kaštan má velké řezné rány, dutinu a hnilobu ve kmeni, ulomené dvě kosterní větve, zbytek koruny skoro suchý, bez vitality	1x třešeň, 1x muchovník
11	Jedle ojíněná	1	715/24 k.ú. Březové Hory, Tř. Osvobození	94		Strom je suchý	1x parocie

*(Měřeno ve výšce 130 cm nad zemí

1



3



4



6



5


MIMO
DOPRAVNÍ
OBSLUHU



7



8





10



11



Říjen 2026/1 Číslo spisu MěUPB 1645935/2026/OZP/BI

	Druh dřeviny	ks/plocha m^2	Pozemek, popř. lokalita	Obvod kmene*(	Platnost povolení -do	Odůvodnění	Náhradní výsadba
1	Javor klen	1	88 k.ú. Brod, u dětského hřiště	175	31.3.2028	Strom výrazně prosychá, většina kosterních větví je odumřelá, padají do prostoru hřiště a vozovky	Ambroň západní
2	Olše lepkavá, javor klen	3+1	2324/8 k.ú. Příbram, proti výběhu psů	163, 138+119, 116, 100		Stromy jsou suché	2x dub bahenní, 1 x jeřáb břek
3	Douglaska tisolistá, smrk ztepilý	2 + 16	2965 k.ú. Příbram, V Lukách	108, 95, 52-87, stromořadí		Stromy rostou pod vedením ČEZ, jsou již nad 3 m vysoké	Živý plot z keřů – např. kolkvície, vajgelie, kaliny, muchovník, celkem 20 ks
4	Vrba jíva	1	4235/42 k.ú. Příbram, Pod Čertovým pahorkem	129		Vrba u ubytovny je téměř suchá, rozpadá se	1x habr v prostoru lesíku
5	Lípa srdčitá	2	669/1 k.ú. Březové Hory, Družstevní	138, 109		Stromy usychají a jsou nebezpečné pro obyvatele	2x lípa velkolistá
6	Topol osika, bříza bělokorá, skupina keřů	1+1+1	515/36 k.ú. Březové Hory, 28 října	97, 100, 95 m2		Dřeviny jsou ve svahu k tělocvičně dlouhodobě neudržitelné, kořeny jsou blízko a dřeviny znemožňují údržbu, fasáda je opravená	3x moruše, 3x Cornus mas
7	Třešeň ptačí	1	1023/1 k.ú.Příbram, I. Olbrachta	103		Třešeň má infekci ve kmeni, výrazně zhoršený zdravotní stav i stabilitu	1x břestovec západní
8	Bříza bělokorá	1	515/11 k.,ú. Příbram, nad Novým rybníkem	135		Bříza je suchá	2x zelkova ostrolistá

9	Bříza bělokorá	3	515/11 k.ú. Březové Hory, Žežická	75, 69, 72 stromořadí		Břízy jsou suché	3x bříza
10	jabloň	1	101/6 k.ú. Žežice	94		Strom je suchý	1x jeřáb muk
11	Smrk ztepilý	1	515/110 k.ú. Březové Hory, Gen. Kholla	153		Smrk stojí blízko domu, svými větvemi i kořeny zasahuje do chodníku, kořeny má poškozené, při bouři se mu odlomila špička, hrozí nebezpečí pádu	1x javor

1



2



3



4



5  6  7







30